

Rapportdatum

01-03-2025

Kenteken

G-113-FK

Merk/Handelsbenaming

PEUGEOT 108

Laatst geregistreerde tellerstand

47.388 km

Datum eerste afgifte in Nederland

18-09-2019

Datum eerste toelating

18-09-2019

LOGISCH*
ORDEEL

Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
15-02-2025	47.388 km	Nederland
12-08-2024	42.504 km	Nederland
25-09-2023	34.456 km	Nederland
20-09-2023	34.456 km	Nederland
05-12-2022	26.915 km	Nederland
18-09-2019	6 km	Nederland
16-09-2019	5 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.





Rapportdatum

01-03-2025

Kenteken

G113FK

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	20-09-2025
Datum laatste tenaamstelling	15-02-2025
Catalogusprijs	€ 15.294

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	53,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	90 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	4
Kleur	BLAUW

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	830 kg
Toegestane max. massa voertuig	1240 kg
Massa rijklaar	930 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	
Aanhangwagen geremd	
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	15-02-2025 t/m heden
Natuurlijk persoon	18-09-2019 t/m 15-02-2025

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------

**Rapportdatum**

01-03-2025

Kenteken

G113FK

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
20-09-2023	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Er zijn voor dit voertuig geen terugroepacties geregistreerd

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

