

Digitaal servicebericht

Voertuiggegevens

Voertuig GLA 180
Start garantie datum 30.03.2018
FIN WDC1569421J433095

Volgende servicebeurt 06.2023
57976 km

Informatie mbt. de volgende service beurt: zie onderhoudsboekje, Mercedes Benz site en/of de service melding in het dashboard

Servicebericht 4

Mercedes-Benz	Gomes Noord-Holland B.V. Vestiging Purmerend Voltastraat 15 Purmerend	Datum	13.06.2022
		Reparatie opdrachtnr.	133964
		Kilometerstand	32976 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Service B
Werkplaatscode 3E0H
Resterende tijd -75 Dagen
Resterende afstand 10832 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr.
Viscositeit

Extra werkzaamheden

Luchtfilter vervangen
Bougies vervangen
Motor: olie en -filter vervangen
Remvloeistof vervangen

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie tegen doorroesten

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with

Addworks

accomplished

Servicebericht 3

Mercedes-Benz

Gomes Noord-Holland B.V. Vestiging
Purmerend
Voltastraat 15
Purmerend

Datum 30.03.2021

Reparatie opdracht nr. 121863
Kilometerstand 18808 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Service A
Werkplaatscode 505
Resterende tijd -4 Dagen
Resterende afstand 20649 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr. 229.5
Viscositeit 5W-40

Extra werkzaamheden

Motor: olie en -filter vervangen

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo

Garantie tegen doorroesten

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with

Addworks

accomplished

Comment

Winterwielen gewisseld

Servicebericht 2

Mercedes-Benz	Gomes Noord-Holland B.V. Vestiging Purmerend Voltastraat 15 Purmerend	Datum	26.03.2020
		Reparatie opdracht nr.	112189
		Kilometerstand	14457 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt	Service B
Werkplaatscode	E0E
Resterende tijd	0 Dagen
Resterende afstand	17973 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving	Motor olie
MB blattnr.	229.5
Viscositeit	5w40

Extra werkzaamheden

Stoffilter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: olie en -filter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>
Remvloeistof vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie tegen doorroesten	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Servicebericht 1

Mercedes-Benz	Gomes Noord-Holland B.V. Vestiging Purmerend Voltastraat 15 Purmerend	Datum	27.03.2019
		Reparatie opdracht nr.	102804
		Kilometerstand	7430 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt	Service A
Werkplaatscode	505
Resterende tijd	18 Dagen
Resterende afstand	17600 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving	Motor olie
MB blattnr.	229.5
Viscositeit	5W-40

Extra werkzaamheden

Motor: olie en -filter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie tegen doorroesten	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------
